


小气泡是头号棘手问题吗？

如果在应用中遇到小气泡，请尝试以下解答疑难的秘诀。



针筒，卡式胶筒或压力桶

- 请垂直放置针筒及卡式胶筒。白色或橘色的活塞必须朝着天花板方向。这种方式储藏针筒及卡式胶筒有利于空气从最接近出口的位置排出。
- 请保持垂直的方向，移掉堵头，装上阀门或者注射器针头。开启气压排掉里面由拧紧或者松开针帽或阀门产生的前段气泡。螺纹系统有可能会产生气泡。
- 在高压下把气泡从注射器或者阀门中排出来。如果用低气压，气泡会钻进来，后面生产的时候就会出现气泡。
- 如果卡式胶筒和针头之间有一段很长的管子，你需要花几分钟时间把气泡从管子里面排掉。最好的减少气泡的方法是缩短卡式胶筒和阀门的距离。最佳方法是去掉中间的管子。
- 一旦你清除掉气泡，就可以把气压降低到正常工作状态。

© 1997-2011 Dymax 公司

该产品公告中所包含的数据具有一般性且是根据测试结果得来的。Dymax 对该公告中所包含的数据不提供保证。对于产品的任何使用承诺，其应用及使用都必须严格限制在 Dymax 标准销售条件中所包含的。Dymax 对用户的测试及性能结果不承担责任。在有特定的生产设备与方法的情况下，用户负责决定产品适用性、使用的目的性及适用性。为保护财产及个人，用户应采取合理可取或必须的预防措施及使用指南。该公告中的任何一项都不应以产品用途的形式表现，其使用不应违反除 Dymax 外其他人的专利，也不应在 Dymax 公司任何专利下授予许可证。Dymax 建议每位用户在实际重复使用之前，都充分检测预期用途及应用，将公告中的数据作为通则。

LIT158CN 5/24/2011

Dymax 公司
860.482.1010
info@dymax.com
www.dymax.com

Dymax Oligomers & Coatings
860.626.7006
oligomers&coatings@dymax.com
www.dymax-oc.com

Dymax 欧洲股份有限公司
+49 (0) 611.962.7900
info_de@dymax.com
www.dymax.de

Dymax 紫外线脱水设备
(深圳) 有限公司
+86.755.83485759
dymaxasia@dymax.com
www.dymax.com.cn

Dymax 紫外线脱水设备
(上海) 有限公司
+86.21.37285759
dymaxasia@dymax.com
www.dymax.com.cn

Dymax 亚洲 (香港)
+852.2460.7038
dymaxasia@dymax.com
www.dymax.com.cn

Dymax Korea LLC
82.2.784.3434
info@dymax.kr
www.dymax.co.kr